

Hasil Inspeksi GoodSpector

NO.INSPEKSI

TANGGAL INSPEKSI

INSPECTOR

: INSPECTION_B8582MK_2024-06-24

: 28 Jun 2024

: Anak Agung Gde Asmara Putra - HRGA

INFORMASI KENDARAAN

Merek/Tipe	: Infinity FX 50	Kilometer	: 2291 KM
Warna	: HITAM	Bahan Bakar	: Bensin
Tahun Produksi	: 2011	Kapasitas Mesin	: 5.000 cc
Plat Nomor	: B 8582 MK	Jumlah Pintu	: 5
Nomor Rangka	: JN1TBNS51Z0550008	Lokasi Unit	: INDORENT PASAR MINGGU
Nomor Mesin	: VK50009104A	Pajak Terakhir	: July 2025
BPKB	: Tidak Ada		
STNK	: Ada		



Summary Inspeksi

Nilai Keseluruhan

67%

B

Interior

Lihat Hasil Inspeksi

66%

C

Exterior

Lihat Hasil Inspeksi

66%

B

Mesin

Lihat Hasil Inspeksi

65%

B

Kaki - kaki

Lihat Hasil Inspeksi

64%

B



Bebas Banjir



Bebas Tabrak

SURAT KENDARAAN

Bpkb

Stnk



Tidak ada Gambar

Lihat Detail 

Nik



Lihat Detail 

Form



Tidak ada Gambar

Lihat Detail 

Faktur



Tidak ada Gambar

Lihat Detail 

Ktp Owner



Tidak ada Gambar

Lihat Detail 



Tidak ada Gambar

Lihat Detail 


FOTO KENDARAAN

Depan



Kiri


Belakang



Kanan



Lihat Detail 



Lihat Detail 

Bagasi



Lihat Detail 

Mesin



Lihat Detail 

Dashboard

Speedometer



Ban



HASIL INSPEKSI

Interior

Grade C ● Total Score 73%

Dashboard	B	Kolong Jok	B
Kunci Mobil	B	Kolong Dashboard	B
Kondisi Blower AC	B	Socket OBD	B
Audio	C	Cigarette Lighter	B
Indikator Malfunction	C	Kondisi AT	B
Kondisi Plafon	B	Kondisi Kopling	B
Sunvisor	B	Kondisi Stir	C
Spion Dalam	B	Klakson	B

Switch Lampu Depan	B	Re-track Spion	B
Switch Wiper	B	Electric Spion	B
Jok Supir	C	Karpet Dasar	B
Jok Penumpang Baris 1	B	Karpet Tambahan	B
Jok Penumpang Baris 2	B	Door Trim	C
Jok Penumpang Baris 3	B	Rem Tangan	B
Seat Belt dan Bautnya	B		

Eksterior

Grade B ● Total Score 76%

Sisi Depan - Kaca Depan	B	Sisi Depan - Tiang Lock	B
Sisi Depan - Wiper Depan	B	Sisi Depan - Tulang Bemper Depan	B
Sisi Depan - Kap Mesin	B	Sisi Depan - Grill Depan	B
Sisi Depan - Ketebalan Cat Kap Mesin	B	Sisi Depan - Bemper Depan	B
Sisi Depan - Seal Kap Mesin	B	Sisi Depan - Head Lamp Kanan	B
Sisi Depan - Support Radiator Atas	B	Sisi Depan - Head Lamp Kiri	B
Sisi Depan - Support Radiator Bawah	B	Sisi Depan - Fog Lamp Kanan	B
Sisi Depan - Support Radiator Kanan	B	Sisi Depan - Fog Lamp Kiri	B
Sisi Depan - Support Radiator Kiri	B	Sisi Kanan - Antenna	B
Sisi Kanan - Pintu Depan	B	Sisi Kanan - Atap Mobil	B
Sisi Kanan - Ketebalan Cat Pintu Depan	B	Sisi Kanan - Ketebalan Cat Atap	B
Sisi Kanan - Kaca Pintu Depan	B	Sisi Kanan - Fender Belakang	B
Sisi Kanan - Power Window Depan	B	Sisi Kanan - Ketebalan Cat Fender Belakang	B
Sisi Kanan - Seal Pintu Depan	B	Sisi Kanan - Kaca Belakang	B
Sisi Kanan - Spion Kanan	B	Sisi Kanan - Seal Lingkar Roda Belakang	B
Sisi Kanan - Fender Depan Kanan	B	Sisi Kanan - Ban & Velg Belakang	B
Sisi Kanan - Ketebalan Cat Fender Depan	B	Sisi Kanan - List Plang	B
Sisi Kanan - Spakbor Depan	B	Sisi Kanan - Pintu Belakang	B
Sisi Kanan - Ban & Velg Depan	B	Sisi Kanan - Ketebalan Cat Pintu Belakang	B
Sisi Kanan - Pilar C	B	Sisi Belakang - Lampu Belakang Kiri	B
Sisi Kanan - Pilar B	B	Sisi Belakang - Lampu Belakang Kanan	B
Sisi Belakang - Bemper Belakang	B	Sisi Belakang - Spoiler	B
Sisi Belakang - Tulang Bemper Belakang	B	Sisi Belakang - Knalpot & Asap Knalpot	B
Sisi Belakang - Pintu Bagasi	B	Sisi Belakang - Ban Serep	B
Sisi Belakang - Ketebalan Cat Pintu Bagasi	B	Sisi Belakang - Dongkrak	B
Sisi Belakang - Kaca Bagasi	B	Sisi Belakang - Tool Kit	B
Sisi Belakang - Wiper Belakang	B	Sisi Kiri - Pilar A	B
Sisi Belakang - Seal Pintu Bagasi	B	Sisi Kiri - Fender Belakang	B
Sisi Belakang - Pilar Bagasi	B	Sisi Kiri - Ketebalan Cat Fender Belakang	B

Sisi Kiri - Pintu Depan	B	Sisi Kiri - Kaca Belakang	B
Sisi Kiri - Ketebalan Cat Pintu Depan	B	Sisi Kiri - Seal Lingkar Roda Belakang	B
Sisi Kiri - Kaca Pintu Depan	B	Sisi Kiri - Ban & Velg Belakang	B
Sisi Kiri - Power Window Depan	B	Sisi Kiri - List Plang	B
Sisi Kiri - Seal Pintu Depan	B	Sisi Kiri - Pintu Belakang	B
Sisi Kiri - Spion Kiri	B	Sisi Kiri - Ketebalan Cat Pintu Belakang	B
Sisi Kiri - Fender Depan	B	Sisi Kiri - Power Window Belakang	B
Sisi Kiri - Ketebalan Cat Fender Depan	B		
Sisi Kiri - Spakbor Depan	B		
Sisi Kiri - Ban & Velg Depan	B		
Sisi Kiri - Pilar C	B		

Mesin

Grade B ● Total Score 76%

Oli Mesin	B	Cek Tutup Oli	B
Oli AT	B	Rembes Oli Cover Valve	B
Oli Power Steering	B	Rembes Oli Karter	B
Minyak Rem	B	Fan Belt	B
Air Radiator	B	Tensioner Belt	B
Air Wiper	B	Pulley	B
Kondisi Aki	B	Kompresor AC	B
Suara Mesin	B	Alternator	B
Getaran Mesin	B	Kondisi Transmisi	B
Engine Mounting	B	Kondisi Gardan	B
Blow by Gas	B		

Suspensi


Grade B ● Total Score 75%

Tie Rod	B	Bushing Stabil Depan	B
Long Tie Rod	B	Boot Drive Shaft	B
Rack Steer	B	Shock Belakang	B
Shock Depan	B	Link Stabil Belakang	B
Lower Arm	B	Bushing Stabil Belakang	B
Ball Joint	B		




Interior

5 item



Audio
Headunit rusak



Indikator Malfunction
Tire indikator nyala



Jok Supir
Mengkerut pudar



Kondisi Stir
Luntur



Door Trim
Kulit mengkerut